

SICREDI NOROESTE

RELATÓRIO SEMANAL 26

16/03/2020



Montagem
Cimbramento 2º Pav



Reaterro e
compactação vigas
coroamento cortinas



Montagem Cimbramento 2º Pav


Reaterro e compactação vigas coroamento cortinas



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Laje Térreo
Desformada





Cimbramento Laje 2º Pav



Preparação para Protensão dos Cabos



Manutenção
Guarda-corpo
de Perímetro



Protensão dos
Cabos
Transversais

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Protensão dos
Cabos da Laje
2º Pav





Manutenção Guarda-corpo de Perímetro



Montagem do Cimbramento da Laje 2º Pav

Laje do Térreo Desformada



Descarga dos Materiais de Escoramento


Montagem do Cimbramento da Laje 2º Pav




Montagem do Cimbramento da Laje 2º Pav




Montagem de Escada Metálica de acesso



Montagem do
Cimbramento da
Laje 2º Pav





Montagem do
Cimbramento
da Laje 2º Pav







ANDORA

C O N S T R U Ç Õ E S